



شماره: C19416

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

کد مدرک: ۱۵۷۰۴

دستورالعمل فراخوان

عنوان فراخوان: احتمال ایراد اتصالی دسته سیم ایربگ راننده

نوع خودرو: پژو پارس

به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو پارس احتمال ایراد اتصالی دسته سیم ایربگ راننده که ناشی از ایراد مونتاژ می باشد وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست مطابق رویه زیر اقدام شود.

لازم به ذکر است ایراد بصورت قرار گیری دسته سیم ایربگ زیر پیچهای تلسکوپی و روشن شدن چراغ ایربگ بروز می نماید.

مراحل انجام کار:

پس از انجام بررسیهای لازم و حصول اطمینان از ناحیه بروز ایراد جهت برطرف کردن آن بر اساس رویه های تعمیراتی موجود در مستندات فنی و فرایندهای ایمنی مرتبط بشرح ذیل عمل نمایید :



محل احتمال بروز ایراد

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
۱ از ۳	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیر حسین مفید امضا:	اداره فراخوان: رضا طیب طاهری امضا:	اقدام کننده: محمد رضا صدوقی شهرزادی امضا:

@Ecu118

www.Ecu118.ir

۱۵۷-۴

@Ecu118

www.Ecu118.ir