برای دریافت اطلاعات بیشتر به www.Ecu118.ir مراجعه کنید

تاریخ	۱۳۸۶/۱۰/۰۳
شماره	۱۳۸۶-۷۶
کدمدرک	۱۰۹۱۵

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

معاونت فنی ومهندسی
مدیریت مهندسی خودرو

عنوان: نحوه غیرفعال سازی ایربگ خودروی سورن

نوع خودرو: سورن

Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو

هشدار

پیرو اطلاعیه فنی به شماره ۰۹-۱۳۸۶ (معرفی سیستم ایربگ وپیش کشنده کمربندهای ایمنی) با کد ۱۰۶۵۹، به اطلاع می رساند جهت غیر فعال سازی سیستم ایربگ و کمربند پیش کشنده ،کافیست *کابل منفی باطری را به مدت ۲ دقیقه جدا نمایید* *سپس فیوز مربوط به ایربگ (F22) را از جعبه فیوز خارج نمایید.*


@ECU118

www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.co

سایت معاونت فنی و مهندسی ایساکو: http://www.isaco.net/persian/item/index.asp

مدیرمحترم برند ـ مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو ـ معاونت محترم شبکه خدمات ـ مدیرمحترم ارتباط بامشتری(CRM)- مدیران محترم دفاتر منطقه ای مدیریت محترم تعمیر گاههای مرکزی ـ مدیریت محترم آموزش ـ مدیریت محترم گارانتی ـ نمایندگیهای مجاز ـ ادارات پلتفرم- اداره مشخصات محصول- اداره انطباق کالا بااستاندارد ـ اداره عیب یابی از راه دور ـ اداره ابزار وتجهیزات ـ عاملیتهای مجاز تعمیراتی ـ فروشگاههای مجاز قطعات یدکی ـ اداره طرح ریزی، اطلاع رسانی وکنترل مدارک فنی ـ مدیریت خدمات پس از فروش صادرات

واحد تهیه کننده:		تایید: مدیریت مهندسی خودرو	تصویب: معاونت فنی و مهندسی
اقدام کننده: مژگان معدنی	تایید کننده: مسعود چوپانی	نام: سید مهدي فلاح	نام: محمد هاشمی
امضاء:	امضاء:	امضاء:	امضاء:

صفحه : ۱
از : ۱

کد فرم: ۱۰۳۰۸۰

معاونت فنی ومهندسی

https://telgram.me/Ecu118