

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

شماره: ۸۷-۱۳۹۶

کلید مدرک: ۱۶۸۵۰

اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات بدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	شمع موتور موتورهای توربوشارژر
نوع خودرو	خودروهای سورن توربوشارژر

در صورت مراجعه خودرو سورن توربو شارژ با ایراد عملکرد نامناسب (بد کار کردن) یا عدم کشش موتور، شمع های موتور را بررسی نموده و اقدام به تعویض و جایگزینی با شمع Bosch FR7DC+ با کد اختصاصی ۱۰۴۰۳۰۱۴ استفاده نمایید.

نکته: از زمان انتشار این اطلاعیه، اطلاعیه فنی ۳۲-۱۳۹۵ ملغی اعلام می گردد.



نکته: گپ دهانه شمع به میزان ۰,۷۵ میلیمتر با تلرانس مثبت و منفی ۰,۰۵ میلیمتر را کنترل نموده و بعد از تعویض شمع، از صحت عملکرد موتور اطمینان حاصل نمایید.

شماره فنی	شرح قطعه
10403014	شمع

کد اجرت	شرح اجرت	
73141	تعویض شمع ها	
13440C0	تعویض شمع ها	معادل اجرت در سیستم جدید

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت / تصویب: / تصویب: / تصویب: / واحد تهیه کننده: / اقدام کننده: / تایید کننده: / تایید: / امضاء: / امضاء: / امضاء: / صفحه: ۱ / از: ۱ / <http://eb.isaco.ir>