

Xantia



@ECU118

زانتیا

● راهنمای عیب یابی سیستمها

کد شناسایی XNDG1I/1/1



سیستم تهویه مطبوع

<https://telegram.me/Ecu118>

بسمه تعالى

زنگنه

راهنمای عیب‌یابی سیستمها

@ECU118

مدیریت فنی و مهندسی

<https://telegram.me/Ecu118>

<https://telegram.me/Ecu118>

کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین اداره فنی و مهندسی شرکت سایپايدک به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است.

امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در آنها هماهنگ کرده تا علاوه بر حل گیری از اتفال وقت، رشد کفته، تعمیرات در کلیه زمینه‌ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنمای نقاچی وجود داشته باشد و یا روش‌های بهتری قابل راهنمایی باشد، از کلیه عزیزانی که

این کتاب را مطالعه می‌کنند درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال، مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به اداره فنی و مهندسی شرکت سایپایدک ارسال فرمایند.

(فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به اداره فنی و مهندسی شرکت سایپايدک ارسال فرمایند.

لازم یه ذکر است که حق هرگونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مذبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

شرکت سایپايدك

@ECU118



عیب‌یابی سیستم تهویه مطبوع با قابلیت

تنظیم دما

@ECU118



@ECU118



<https://telegram.me/Ecu118>

سیستم تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم دما

۱- دستگاههای عیب‌یاب مورد استفاده برای این سیستم:

۱-۲. ترمینال باکس: (4109-T)

این ابزار به همراه دسته سیم T-4194 برای اندازه‌گیری

ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱-۱-۱- دستگاه (4171-T) : LEXIA

کاربردهای آن عبارتند از:

- خواندن کد عیب ثبت شده در حافظه
- خواندن پارامترهای کارکرد سیستم
- تست عملگرها (Actuators)

۲- جداول عیب‌یابی

۲-۱. لیست عیوب:

در این قسمت لیست کد عیوب به همراه مفهوم آنها آورده

شده است:

کد عیوب	عنوان
1	انتخاب دما
2	انتخاب سرعت فن
3	سیگنال نحود توزیع باد
4	محاسبه دمای محیط خارج از خودرو
5	محاسبه دمای اوپرатор
6	محاسبه دمای داخل اتاق خودرو
7	محاسبه دمای هوای ارسالی به سمت پاها
8	محاسبه دمای هوای ارسالی به دریچه‌ها
9	محاسبه دمای هوای داخل اتاق خودرو از میکروتوربین سنسور
10	کنترل موتور پله‌ای دریچه مخلوط کننده هوا
11	کنترل وضعیت فن
12	سیگنال وضعیت فن
13	کلید خاموش و روشن کمپرسور کولر (A/C)
14	جریان برگشتی از ترانزیستور MOSFET

در این قسمت بعد، مراحل تستهای الکتریکی که با مواجهه با هر

کد خطأ باید انجام شوند به همراه مقادیر متناظر پارامترها

توضیح داده شده‌اند.



۲-۲. کد عیب ۱: انتخاب دما (سرد - گرم یا ۱۵ تا ۳۰ درجه

سانتیگر اد)

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت باکس	خانه‌های ترمینال	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی												
					ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.												
		جدا شده	(کانکتور ۱۱ راهه سفید) (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	بدنه	انطباق مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری با مقادیر زیر را چک کنید:	انطباق مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری با مقادیر زیر را چک کنید:												
در صورت بروز اشکال، ECU دمای ۲۲ درجه سانتریکراد را به عنوان دمای پیش‌فرض در نظر می‌گیرد و به صورت اتوماتیک عمل می‌کند.	@ECU118	پتانسیومتر موجود در	(کانکتور ۴ راهه خاکستری) (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>مقاومت (KΩ)</th> <th>دما (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲/۲</td> <td>۱۵</td> </tr> <tr> <td>۵/۲</td> <td>۱۸</td> </tr> <tr> <td>۶/۲</td> <td>۲۲</td> </tr> <tr> <td>۲/۵</td> <td>۲۶</td> </tr> <tr> <td>.۹/۰</td> <td>۳۰</td> </tr> </tbody> </table>	مقاومت (KΩ)	دما (°C)	۲/۲	۱۵	۵/۲	۱۸	۶/۲	۲۲	۲/۵	۲۶	.۹/۰	۳۰	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید: ولتاژ تغذیه بین پایه‌ها ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و پایه ۱۱ از همین کانکتور را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد. کلید انتخاب را از max به min جابجا کنید و ولتاژ بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین $۴/۰$ تا $۴/۴$ ولت باشد.
مقاومت (KΩ)	دما (°C)																	
۲/۲	۱۵																	
۵/۲	۱۸																	
۶/۲	۲۲																	
۲/۵	۲۶																	
.۹/۰	۳۰																	
		داشبورد (8025)	(کانکتور ۲ راهه خاکستری) (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) (کانکتور برق مثبت) (کانکتور ۱۱ راهه خاکستری)		در حالت گرم یا ۳۰°C = $۴/۰$ ولت در حالت سرد یا ۱۵°C = $۴/۴$ ولت	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید: ولتاژ تغذیه بین پایه‌ها ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و پایه ۱۱ از همین کانکتور را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد. کلید انتخاب را از max به min جابجا کنید و ولتاژ بین پایه‌های ۱۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین $۴/۰$ تا $۴/۴$ ولت باشد.												
		متصل	(کانکتور ۱۱ راهه خاکستری) (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)		ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدن را بخوانید این ولتاژ باید کمتر از ۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به $۱۲+۰$ ولت باطری اتصالی دارد.	ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدن را بخوانید این ولتاژ باید کمتر از ۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به $۱۲+۰$ ولت باطری اتصالی دارد.												

۲-۳. کد عیب ۲. انتخاب سرعت فن (اتوماتیک یا دستی):

مینیمم - ماکزیمم)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصال قطعه	خانه های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۲۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.</p> <p>مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۳ و ۲۱ بدن کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را با مقادیر زیر چک کنید. این مقاومت باید بین ۰/۹ تا ۰/۹ کیلوواهم باشد.</p> <p>در حالت اتوماتیک = ۰/۹ کیلوواهم در حالت مکانیزم = ۰/۹ کیلوواهم</p>		۲۱ (کانکتور راهه سفید) ۲۲ (کانکتور راهه سفید) ۴ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)		جدا شده
در صورت بروز اشکال، حالت اتوماتیک را ECU به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید: ولتاژ تغذیه بین پایه‌های ۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و ۱۱ از همین کانکتور را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد.</p> <p>کلید انتخاب را از ماکزیمم به مینیمم جابجا کنید و ولتاژ بین پایه‌های ۲۱ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین ۰/۷ تا ۰/۴ ولت باشد.</p> <p>در حالت اتوماتیک = ۰/۷ ولت در حالت مکانیزم = ۰/۴ ولت</p> <p>ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و بدن را بخوانید. این ولتاژ باید کمتر از ۰/۲ ولت باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به +۱۲ ولت باطری اتصالی دارد.</p>		برق مثبت: ۲ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) انتخاب: ۲۱ (کانکتور راهه سفید) ۱۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)		پتانسیومتر موجود در داشبورد (8025)
					متصل



۴-۲. کد عیب ۳: سیگنال نحوه توزیع باد (سمت مقابل،

زیر پا، زیر شیشه، همه جهات)

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمیمال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز اشکال، ECU حالت را به عنوان ٪۳۰ پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۲۰ از کانکتور راهه ۲۲ و ۱۱ از کانکتور راهه ۱۲ راهه سفید را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور خاکستری) را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور راهه ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.</p> <p> مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۲۰ از کانکتور راهه ۲۲ و ۱۱ از کانکتور راهه ۱۲ راهه خاکستری با مقادیر زیر را چک کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> در حالت توزیع باد به سمت مقابل = ۳/۲ کیلوواهم در حالت توزیع باد به زیر پا = ۲/۲ کیلوواهم در حالت توزیع باد در همه جهات = ۳/۵ کیلوواهم در حالت توزیع باد زیر شیشه = ۹/۰ کیلوواهم <p style="text-align: center;">@ECU118</p>	(کانکتور ۲۰ راهه ۲۲ سفید) بدن	۴ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) جدا شده	۱۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	پتانسیو متر موجود در داشبورد (8025)
	<p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر سوئیچ را باز کنید:</p> <p> ولتاژ تغذیه بین پایه‌های ۲ از کانکتور راهه ۱۲ راهه خاکستری و ۱۱ از کانکتور راهه خاکستری را چک کنید. این ولتاژ باید حدود ۵ ولت باشد.</p> <p> کلید انتخاب را از حالت مازکریم به مینیمم تغییر دهید و ولتاژ بین پایه‌های ۲۰ از کانکتور راهه ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور راهه خاکستری را بخوانید. این ولتاژ باید بین ۰/۵ تا ۴/۴ ولت باشد.</p> <p> در حالت زیر شیشه = ۰/۵ ولت در حالت مقابل = ۴/۴ ولت</p> <p> ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور راهه خاکستری و بدن را بخوانید. این ولتاژ بین پایه ۱۱ کانکتور راهه خاکستری و بدن را بخوانید. این ولتاژ باید از ۰/۲ ولت بیشتر باشد. در غیر اینصورت پایه فوق به +۱۲ ولت باطری اتصالی دارد.</p>	(کانکتور ۲ راهه ۱۲ خاکستری) انتخاب: (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری) (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	۲۰ (کانکتور راهه ۲۲ سفید) ۱۱ (کانکتور راهه ۱۲ خاکستری)	متصل	




۵-۲. کد عیب ۴: محاسبه دمای محیط خارج از خودرو

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
در صورت بروز ECU، اشکال، دمای 10° را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	<p>ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدن پایه‌های ۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدن به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری رنگ متصل است.</p> <p>همچنین مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۲ و ۱۱ با بدن باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوواهم باشد.</p> <p>مقاومت بین پایه‌های ۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه را چک کنید و تغییرات مقاومت بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.</p> <p>ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر بولب مثبت ولت‌متر را به پایه ۳ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پر اباب منفی آنرا به پایه ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید.</p> <p>پایه ۳ ترمینال ثابت سنسور و پایه ۱۱ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.</p>	<p>کانکتور ۲ راهه مشکی</p> <p>پایه ۲</p> <p>پایه ۱</p>	<p>۲ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)</p> <p>(کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)</p>	<p>جدا شده</p>	<p>سنسورهای خارجی این (8032)</p> <p>سنسور در مجرای هوا</p> <p>مقابل دریچه تهویه قرار دارد.</p>

@ECU118


منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای محیط خارج از خودرو بر حسب دما



۲-۶- کد عیب ۵: محاسبه دمای اوپرатор

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
سنسور دمای اوپرатор (8006) در صورت بروز اشکال، اگر دمای محیط خارج از خودرو بیشتر از 5° باشد مقدار 5° و اگر دمای هوای خارج کمتر از -5° باشد، دمای -5° به عنوان پیش‌فرض دمای اوپرатор در نظر گرفته می‌شود.	جدا شده	۱۴ (کانکتور) ۲۲ راهه مشکی	کانکتور	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۱۴ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه مقاومت الکتریکی متنسل است. همچنین مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهم باشد.	ابزار اندازه‌گیری: اهم‌تر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۱۴ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۴ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید و تغییرات آن بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید.
پایه ۱	متصل	۱۲ (کانکتور) ۱۲ راهه خاکستری	پایه ۲	@ECU118	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پراپ مثبت ولت‌متر را به پایه ۱۴ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پراپ منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متنسل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید. پایه ۱۴ ترمینال مثبت سنسور و پایه ۱۲ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.

منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای اوپرатор بر حسب دما




۶- کد عیب ۲-۷: محاسبه دمای داخل اتاق خودرو

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
جدا شده سنسور دمای داخل اتاق خودرو (8030) سنسور داخل	کانکتور ۱۱ (کانکتور ۱۲ راهه حاکستری)	۳B	کانکتور ۵ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۵ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه حاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه حاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوواهم باشد.	در صورت بروز اشکال، دمای ECU را به ۲۵° عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.
داشبورد قرار دارد.	متصل			ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پراب مثبت ولتمتر را به پایه ۵ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پраб منفی آنرا به پایه ۱۱ از کانکتور ۱۲ راهه حاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زیر چک کنید. پایه ۵ ترمینال مثبت سنسور و پایه ۱۱ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.	

منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای داخل اتاق


خودرو بر حسب دما



۲-۸. کد عیب ۷: محاسبه دمای هوای ارسالی به سمت پاها

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	پایه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
سنسور دمای هوای ارسالی به سمت پاها (8034)	جدا شده	۱۶ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	کانکتور ۲ راهه مشکی	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر عدم وجود اتصالی به بدنه پایه‌های ۱۶ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلوواهم باشد.	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر
سنسور در مسیر هوای ارسالی به سمت پاها	متصل	۱	کانکتور ۲ راهه مشکی	ابزار اندازه‌گیری: ولت متر پربا مثبت ولتاژ را به پایه ۱۶ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و پربا منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت راست نمودار زیر چک کنید. پایه ۱۶ ترمینال مثبت و پایه ۱۲ ترمینال منفی سنسور می‌باشد.	در صورت بروز اشکال، ECU، دمای ۲۵° را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.

منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای هوای ارسالی به پاها بر حسب دما




۲-۹. کد عیب ۸: محاسبه دمای هوای ارسالی به دریچه‌ها

موقعیت قطعه	کانکتور ECU	وضعیت	خانه‌های ترمیнал باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی	
جدا شده	(کانکتور ۱۹ راهه سفید)	۲	کانکتور ۲ راهه مشکی:	کانکتور ۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهرم باشد.	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر عدم وجود اتصال بدنه پایه‌های ۱۹ از کانکتور ۲ راهه سفید و ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را چک کنید. بدنه به پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل است. لازم به ذکر است که مقاومت الکتریکی بین هر یک از پایه‌های فوق و بدنه باید بیشتر از ۱۰۰ کیلواهرم باشد.	در صورت بروز اشکال، U دمای ۲۵° را به عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد.	
متصل					ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر پرباب مثبت ولت‌متر را به پایه ۱۹ از کانکتور ۲ راهه سفید و پرباب منفی آنرا به پایه ۱۲ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری متصل کرده و تغییرات ولتاژ بر حسب دمای سنسور را با استفاده از محور سمت چپ نمودار راست نمودار زیر چک کنید.	@ECU118	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر

منحنی تغییرات مقاومت و ولتاژ سنسور دمای هوای ارسالی

به دریچه‌ها بر حسب دما:



۱۰-۲. کد عیب ۹. میکرو توربین سنسور

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمیتال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
جدا شده	(کانکتور ۴ راهه سفید)	کانکتور ۴ راهه سفید و ۲۲ راهه سفید (بدنه) کانکتور ۱۲ راهه خاکستری (بدنه) را چک کنید.	کانکتور مشکی	ابزار اندازه‌گیری: اهمتر عدم وجود اتصال بدنه پایه ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری (بدنه) مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۲۹ کیلوواهم باشد.	در صورت بروز اشکال، همان دمای اتاق خودرو توسط ECU در نظر گرفته می‌شود.
متصل	(کانکتور ۴ راهه ۱۲ راهه خاکستری)	ابزار اندازه‌گیری: ولت متر ولتاژ بین پایه‌های ۸ از کانکتور ۲۲ راهه سفید و ۳ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. در حالت کارکرد: ولتاژ = عولت در حالت متوقف: ولتاژ = ۸ ولت	2B 3A	@ECU118	



۱۱-۲. کد عیب ۱۰: کنترل موتور پله‌ای (Stepper motor)

دریچه مخلوط کننده هوا

موقوعیت قطعه	کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
موتور پله‌ای دریچه مخلوط کننده هوا (8065)	جدا شده	۱۲ (کانکتور راهه ۲۲ سفید) ۱ (کانکتور راهه ۲۲ سفید) ۱۲ (کانکتور راهه ۲۲ سفید) ۱۲ (کانکتور راهه ۱۲ سفید)	کانکتور مشکی کانکتور عراهه	عدم وجود اتصالی به بدنه پایه‌های ۱ و ۲ از کانکتور راهه سفید را چک کنید. مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱ و ۲ از کانکتور راهه سفید را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱۹/۵ اهم باشد.	-
	متصل			مقاومت الکتریکی بین پایه‌های ۱۲ و ۱۳ از کانکتور راهه سفید را بخوانید. این مقاومت نیز باید حدود ۱۹/۵ اهم باشد.	-
				ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر AC ولتاژ بین پایه‌های ۱ و ۲ و همچنین ۱۲ و ۱۳ از کانکتور راهه سفید را در حین تغییردادن سلکتور دما بخوانید. این ولتاژها ابتدا باید از صفر از لولت شروع شده و به حدود ۶ ولت برسد و سپس از ۶ ولت به صفر ولت برگردد.	

١٢-١٣- كنترل وضعیت فن

موقعيت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	بروز خرابی					
واحد الكترونيکی کنترل دور فن (8045)	جدا شده	۱۵ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	کانکتور ۴ راهه	<p>ابزار اندازه گیری: اهم متر عدم وجود اتصال بدنه پایه ۱۵ کانکتور ۲۲ راهه سفید را چک کنید.</p> <p> مقاومت الکتریکی سنسور دمای واحد کنترل الکترونیکی را بین پایه ۱۸ کانکتور ۲۲ راهه سفید و بدنه یعنی پایه ۴ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری را بخوانید. این مقاومت با افزایش دما افزایش می یابد و باید بین ۵ اهم تا ۱۰ اهم باشد.</p>					
متصل	۴ (کانکتور ۱۲ راهه سفید)	۱۸ (کانکتور ۲۲ راهه سفید)	بدنه	<p>ابزار اندازه گیری: ولت متر موتور خودرو را روشن کنید:</p> <p>سرعت فن را توسط سلکتور روی کنسول تغییر دهید و ولتاژ پایه ۱۵ کانکتور ۲۲ راهه سفید را نسبت به بدنه طبق جدول زیر چک کنید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>توجه داشته باشید که سرعت ماکزیمم فن توسط رله و سرعتهای کمتر آن توسط ترانزیستور کنترل می شوند.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۳</td> <td>۱۲ راهه خاکستری)</td> </tr> <tr> <td>بدنه</td> <td>کانکتور ۴ راهه</td> </tr> </tbody> </table>	توجه داشته باشید که سرعت ماکزیمم فن توسط رله و سرعتهای کمتر آن توسط ترانزیستور کنترل می شوند.	۳	۱۲ راهه خاکستری)	بدنه	کانکتور ۴ راهه
توجه داشته باشید که سرعت ماکزیمم فن توسط رله و سرعتهای کمتر آن توسط ترانزیستور کنترل می شوند.									
۳	۱۲ راهه خاکستری)								
بدنه	کانکتور ۴ راهه								
www.IranianEcu.com	www.IranianEcu.com	www.IranianEcu.com	www.IranianEcu.com	www.IranianEcu.com					

ماکزیمم	V3	V2	V1	0	سرعت فن
۰/۵ ولت	۵/۳ ولت	۸/۴ ولت	۸/۹ ولت	۱۴/۳ ولت	فن کنترل
۳۸/۰ ولت	۱/۵ ولت	۱/۸ ولت	۱۱ اولت	۴/۱۴ ولت	فن سینکنال

۲-۱۳. کد عیب ۱۲: سیگنال وضعیت فن

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه‌های ترمینال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
	ابزار اندازه‌گیری: اهمتر کانکتورهای فن را جدا کنید. مقاومت الکتریکی سیم پیچ موتور را بخوانید. این مقاومت باید حدود ۱ آم باشد.	۴ (کانکتور راهه مشکی)			جدا شده
—	در صورتی که بار بیش از حد بر روی موتور قرار گیرد مثل گیر مکانیکی و غیره، یک مدار داخلی باعث قطع شدن جریان موتور می‌شود تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود.	۱ (کانکتور راهه مشکی)			فن (8045)
	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: سرعت فن را توسط سلکتور روی کنسول تغییر دهید و ولتاژ پایه ۹ از کانکتور ۲۲ راهه سفید را نسبت به بدنه طبق جدول زیر چک کنید.	موتور فن: ۱ (کانکتور راهه مشکی) بدنه	سیگنال فن: ۹ (کانکتور راهه سفید) ۴ (کانکتور راهه خاکستری)		متصل

ماکریم	V3	V2	V1	۰	سرعت فن
۰/۵ ولت	۳/۵ ولت	۸/۱ ولت	۸/۶ ولت	۱۴ ولت	کنترل فن
۳۸/۰ ولت	۱/۵ ولت	۱/۱ ولت	۱۱ ولت	۱۴/۴ ولت	سیگنال فن

توجه: در صورتی که فن معیوب باشد، باید قبل از چک کردن فرمانهای آن، فن را تعمیر نمود.



۱۴- جداول عیب‌یابی

فہن ثابت

ولتاژ کنترل فن برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن بین صفر و ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	
<ul style="list-style-type: none"> قطعی در یکی از مدارهای زیر: - سیگنال فن تغذیه ECU بعد از باز کردن سوئیچ • اتصال بدنه در یکی از مدارهای زیر: - سیگنال فن - دسته سیم موتور (-) • گیرکردن: رله ماکزیمم سرعت فن 	<p>قطعی در تغذیه ECU بعد از باز کردن سوئیچ</p> <p>بعد از باز کردن سوئیچ</p>	<p>قطعی در یکی از مدارهای زیر:</p> <p>- دسته سیم موتور (+)</p> <p>- تغذیه ECU پس از باز کردن سوئیچ</p> <p>• اتصال به بدنه کنترل فن</p>	<p>ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت</p>
مقادیر نرم‌مال و صحیح	قطعی در مدار کنترل فن	ولتاژ سیگنال فن برابر ۱۲ ولت	

@ECU118

فن با نصف سرعت

ولتاژ کنترل فن برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن بین صفر و ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	
<ul style="list-style-type: none"> قطعی در یکی از مدارهای زیر: - فیوز F21 - سیگنال فن - اتصالی به بدنه در یکی از مدارهای زیر: - سیگنال فن - دسته سیم موتور (-) - گیر کردن: - رله ماکزیمم سرعت فن 	<ul style="list-style-type: none"> قطعی در یکی از مدارهای زیر: - فیوز F21 - سیگنال فن - اتصالی به بدنه در یکی از مدارهای زیر: - سیگنال فن - دسته سیم موتور (-) - گیر کردن: - رله ماکزیمم سرعت فن 	<ul style="list-style-type: none"> قطعی در یکی از مدارهای زیر: - فیوز F21 - سیگنال فن - دسته سیم موتور (+) - اتصال به بدنه در یکی از مدارهای زیر: - کنترل فن - سیگنال فن - دسته سیم موتور (-) - گیر کردن: - رله ماکزیمم سرعت فن 	ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت
	مقادیر نرمال و صحیح		ولتاژ سیگنال فن بین صفر و ۱۲ ولت

@ECU118

- قطعی در یکی از مدارهای زیر:
- سنسور دمای واحد الکتریکی
- دسته سیم موتور (-)
- موتور فن
- اتصال بدنه واحد الکترونیکی
- اتصالی به برق مثبت:
- کنترل فن
- سیگنال فن
- واحد الکتریکی
- سنسور دما
- گیر کردن:
- موتور

- قطعی در یکی از مدارهای زیر:
- کنترل فن
- موتور فن
- ترانزیستور فن
- اتصالی به برق مثبت:
- سیگنال فن

ولتاژ سیگنال فن
ولتاژ سیگنال فن
برابر ۱۲ ولت

فن با حداقل سرعت:

ولتاژ کنترل برابر ۱۲ ولت	ولتاژ کنترل فن برابر صفر ولت	ولتاژ سیگنال فن برابر صفر ولت
به قسمت کنترل فن در بخش ۲-۱۲ مراجعه کنید.	<ul style="list-style-type: none"> قطعی در یکی از مدارهای زیر: - کنترل فن - دسته سیم موتور (-) - موتور فن • اتصالی به برق مثبت: - رله ماکریم سرعت • اتصالی در: - موتور از طریق رله 	ولتاژ سیگنال فن برابر ۱۲ ولت

۱۵-۲. کد عیب ۱۳: کلید خاموش - روشن کمپرسور کولر

(A/C)

موقعیت قطعه	وضعیت کانکتور ECU	خانه‌های ترمینال باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
کنترل کلaj کمپرسور کولر (8020)	جدا شده	۶ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	۱ (کانکتور ۲ راهه سفید) ۲ (کانکتور ۲ راهه سفید)	ابزار اندازه‌گیری: اهمتر مقاومت الکتریکی سیم پیچ کلاج کمپرسور را اندازه‌گیری کنید. این مقاومت باید حدود ۴۰ اهم باشد. توجه داشته باشید. که مدار فوق می‌تواند به وسیله رله قطع کننده در دمای بالا (در ۱۱۲ درجه سانتیگراد) (8015) و یا سوئیچ فشاری (8007) قطع شود.	
کنترل کلaj کمپرسور کولر (8020)	متصل	۱۷ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	۲ (کانکتور ۹ راهه مشکی) ۲ (کانکتور ۲ راهه سفید)	ابزار اندازه‌گیری: ولتمتر A/C را از طریق خواندن ولتاژ پایه ۱۷ از کانکتور ۲۲ راهه سفید نسبت به بدنه چک کنید. این برق در حالتی که سوئیچ باز است وجود دارد.	عمل نکردن کولر



۱۴- کد عیب: جریان برگشتی از ترانزیستور

MOSFET

بروز خرابی	مقادیر مجاز	اتصالات قطعه	خانه های ترمیتال باکس	وضعیت کانکتور ECU	موقعیت قطعه
عمل نکردن کولر	ابزار اندازه‌گیری: اهم متر به کد عیب ۱۲ مراجعه کنید. همچنین عدم وجود قطعی در مسیر ارتباطی پایه ۶ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری و پایه ۱ از کانکتور ۲ راهه سفید را چک کنید.	۱ (کانکتور ۲ راهه سفید) ۲ (کانکتور ۲ راهه سفید)	۶ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	جدا شده	مدار داخلی محاسبه جریان معرفی کلاح کمپرسور
	ابزار اندازه‌گیری: ولت متر به کد عیب ۱۲ مراجعه کنید.		۱۷ (کانکتور ۲۲ راهه سفید) ۴ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ۶ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	متصل	@ECU118

تذکر: قطع شدن کلاح کمپرسور کولر در شرایط بحرانی مثل عمل کردن رله 8015 یا به وسیله سوئیچ فشار 8007 باعث

ظاهر شدن کد عیب ۱۴ می‌شود.



۳- تستهای الکتریکی

۱- اطلاعات موتور روشن

موضعیت قطعه	کانکتور ECU	باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
دینام (1020)	متصل	٧ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ٤ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	--	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: ولتاژ بین پایه‌های ٧ و ٤ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری باید حدود ۱۴ ولت باشد.	--

۲- اطلاعات دقیق موتور روشن:

موضعیت قطعه	کانکتور ECU	باکس	اتصالات قطعه	مقادیر مجاز	بروز خرابی
دسته سیم سیستم تهویه مطبوع ECU (8080)	متصل	٨ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری) ٤ (کانکتور ۱۲ راهه خاکستری)	--	ابزار اندازه‌گیری: ولت‌متر موتور خودرو را روشن کنید: ولتاژ بین پایه‌های ٨ و ٤ از کانکتور ۱۲ راهه خاکستری باید حدود ۱۲ ولت باشد.	--

@ECU118





فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس: **نام و کد نمایندگی مجاز:**

نقطه نظرات:

@ECU118

----- امضاء: -----



آزمون عیب یابی خودروی زانتیا

<https://telegram.me/Ecu118>

@ECU118



سایا بدک

میدان ونک ، خیابان شهید حقانی ، پلاک ۴۰ ، صندوق پستی ۱۵۱۱۵-۸۳۵ تهران - ایران
www.saipayadak.org

www.saipayadak.org

<https://telegram.me/Ecu118>