

تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۲۳

شماره: ۱۳۹۲-۷۶

کدمدرک: ۱۴۸۴۵

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ جدید

عنوان: چشمک زدن چراغ جلو

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند چنانچه خودرویی با ایراد "چراغ جلو چشمک زده و سپس خاموش می‌شود" مراجعه نمود، قبل از هر اقدامی، لامپ چراغ جلو را بررسی نمایید.

۱- چنانچه از لامپ ۱۰۰ وات استفاده شده بود آن را با یک لامپ ۵۵ وات تعویض نمایید.

۲- چنانچه لامپ فاقد عایق سیلیکونی بود آنرا با یک لامپ ۵۵ وات دارای عایق سیلیکونی تعویض نمایید.


۳- چنانچه لامپ به درستی در محل خود جای نگرفته بود آنرا جدا نموده و بصورت صحیح جاگذاری نمایید.

حال اگر هیچ یک از حالات مذکور رخ نداده بود اقدام به بررسی دسته سیم و FCM نمایید.

توان لامپ ۱۰۰ وات می باشد.



محل قرارگیری عایق سیلیکونی لامپ.



صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از: ۱

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

نام: فریبرز زینالی
امضاء:

نام: سید احسان الدین ذگردی محمود جوس پسند
امضاء: