

تاریخ ۹۵/۰۶/۲۸

اطلاعیه فنی



شماره ۱۳۹۵ - ۶۱



کلید مدرک: ۱۶۲۷۲

نوع خودرو: دنا، سورن، یارس LX

عنوان: نحوه رفع ایراد صدای غیرعادی در حرکت رو به عقب

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروهای خانواده دنا، سورن، پارس با سیستم ترمز دیسکی چرخ عقب با ایراد صدای غیر عادی از ناحیه لنت و دیسک ترمز چرخ های عقب (هنگام حرکت در دنده عقب) ، با توجه به اینکه در تولید خودروهای سال ۱۳۹۴ به بعد از دیسک ترمز اصلاح شده استفاده گردیده ، در این خودروها نیاز به تعویض دیسک ترمز نمیباشد و لازم است به منظور رفع ایراد ، طبق مراحل ذیل جهت تعویض لنتهای عقب و جایگزینی با نوع پلاستکس اقدام گردد :

- 1- جهت تعویض لنت از هر گونه ضربه زدن به کالیپر خودداری شده و با ابزار مخصوص پیستون به عقب رانده شود .
- 2- رگلاژ دقیق ترمز دستی (۷ تا ۱۰ دندانه) انجام گردد .
- 3- گشتاور پیچ و مهره های نصب کالیپر و پایه و نصب اکسل به بدنه کنترل گردد .



نکته: بعد از تعویض لنت ، چندین بار پدال فشرده شود و از عدم نیاز به هواگیری و عدم وجود نشتی در لوله های ترمز اطمینان حاصل نمایید .

نکته: ضمن کنترل خودرو در تست جاده از عملکرد صحیح ترمز و عدم وجود صدای غیر عادی اطمینان حاصل نمایید .

نکته: از زمان صدور این اطلاعیه ، اطلاعیه فنی های شماره ۱۲۷ - ۱۳۹۴ - ۴۸ - ۱۳۹۴ مبنی بر تعویض لنت جایگزین با مارک تکستار و

تعویض دیسک ترمز چرخ عقب ملغی اعلام گردیده و نیازی به تعویض کالیپر ترمز چرخهای عقب نمی باشد .

شرح قطعه	کد اختصاصی
دست ۴ عددی لنت ترمز چرخ عقب (پلاستکس)	۱۶۲۰۲۰۲۵

صفحه : 1

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید : مدیریت کیفیت

واحد تهیه کننده

از: 1

نام: عبدالرضا امیدی

نام: رحیم خالهی

نام: جواد جویباری

نام: سعید رضا طهماسبی

~~امضاء:~~

امضاء:

امضاء:

امضاء: