

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۲۹



کلید مدرک: ۱۶۰۲۵

نوع خودرو: کپچر



عنوان: روش آزاد کردن دسته دنده خودروی کپچر در زمان عدم عملکرد شیفت لاک

به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند، روش آزاد نمودن دسته دنده خودروی کپچر از وضعیت P در موقعیت که عملگر shift lock کار نمی کند به شرح زیر می باشد :

(۱) مطابق تصویر زیر فریم دور دسته دنده را با بالا کشیدن از محل خود/خارج نمایید.



@ECU118

(۲) یک پیچ گوشتی کوچک بطور متمایل به عمود از شکاف موجود بر روی عایق تا انتهای وارد نمایید.  
(مطابق شکل ذیل) سپس دگمه shift lock روی دسته دنده را فشار داده و دسته دنده را از وضعیت p خارج نمایید



صفحه: ۱

از: ۱

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت  
نام: عیسی‌الرضا امیدی  
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریضه طالی  
امضاء:

واحد تهیه کننده: تایید کننده: محمد منصورخوش پاسند  
نام: امضاء:

اقدام کننده: اشیانه اطفی  
نام: امضاء: