

تاریخ: ۹۰/۰۳/۱۰	
شماره: ۶	TBATN1C/1/1
صفحه: ۱ از ۱	
نوع خودرو: تیبا	



(مدیریت فنی و مهندسی)

(سهامی خاص)


شرکت بازرگانی

اطلاعیه فنی

## موضوع: تعویض مجموعه لوله اگزوز میانی و منبع اگزوز خودروی تیبا

### به کلیه نمایندگی های مجاز خودروی تیبا

باتوجه به بررسی و اقدامات صورت پذیرفته در راستای کاهش صدا (Noise) در خودروی تیبا، تغییراتی در مجموعه قطعات اگزوز صورت پذیرفته و قطعات جدید (از شماره شاسی S8510089003656 به بعد) در خطوط تولید مورد استفاده قرار گرفته است. لذا به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز تیبا می رساند؛ در هنگام مراجعه خودروهایی که شماره شاسی آنها در محدوده S8510089000001 تا S8510089003656 قرار گرفته است نسبت به تعویض مجموعه قطعات لوله اگزوز میانی و منبع اگزوز اقدام و گزارش عملکرد در این خصوص به مدیریت محترم امور نمایندگی ها و مناطق ارسال گردد.



ردیف	نام قطعه	شماره سریال	کد عملیات	شرح عملیات	زمان - ساعت
۱	لوله اگزوز میانی	۱۰۰۸۵۶	E4510H00	پیاده و سوار کردن لوله میانی اگزوز	۰.۳
۲	منبع اگزوز	۱۰۰۸۵۷	F4511H00	پیاده و سوار کردن منبع اگزوز	۰.۵

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۹۰/۰۳/۱۰ امضا	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۹۰/۰۳/۱۰ امضا	نام: مهدی روزبهانی تاریخ: ۹۰/۰۳/۱۰ امضا

کد فرم: FRS530

توزیع نسخ: ۱- مدیر عامل ۲- معاون مهندسی و کیفیت ۳- مدیرتهای ذیربط ۴- نمایندگیهای مجاز ۵- امداد خودرو سایپا