

تاریخ	۱۳۸۴/۹/۱
شماره	۲۹
کد مدرک	۸۱۶۹

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

عنوان: دقت در نصب صحیح کانکتورهای درجه داخل باک


اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند، در صورت مراجعه خودروهای پژو ۴۰۵، پارس و سمند، با سیستم پمپ بنزین داخل باک (Intank) و در صورت نیاز به تعویض مجموعه درجه داخل باک این خودروها حتماً دقت شود دگمه های فشاری روی کوئیک کانکتورهای متصل به درجه داخل باک به سمت طرفین (و نه به سمت بالا و پایین) قرار گیرند. قرار گرفتن دگمه های فشاری در سمت بالا و پایین، باعث فشار آوردن صندلی روی دگمه ها و بیرون آمدن شیلنگ از جای خود می شود. به تصاویر ذیل توجه شود:



مونتاژ نادرست کانکتور



مونتاژ صحیح کانکتور

مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - مدیر محترم امور مناطق - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) - روسای کل محترم دفاتر منطقه ای - رئیس کل محترم تعمیرگاههای مرکزی - رئیس کل محترم آموزش - رئیس کل محترم گارانتی و سفارشات - نمایندگان مجاز - رئیس کل محترم حفظ و نگهداری شبکه - ادارات پلتفرم - اداره مشخصات محصول - اداره فنی و مهندسی ایساگو - اداره عیب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عاملینهای مجاز تعمیراتی اداره اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت فروش و خدمات پس از فروش صادرات

صفحه: ۱	تایید کننده	تهیه کننده
از: ۱	تاریخ:	نام: پژمان شهروی
	امضا:	امضا:



چوپانی

۸۴۱۸۱۳۰