

تاریخ	۱۳۸۶/۱۱/۲۱
شماره	۱۳۸۶-۹۴
کدمدرک	۱۰۹۴۸

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: نکاتی در مورد سمند دوگانه سوز زیمنس Siemens نوع خودرو: سمند دوگانه سوز

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



به اطلاع می رساند با توجه به وجود پرسشهایی در رابطه با برخی ایرادات خودروهای سمند زیمنس دوگانه سوز با کیت زیمنس (معمولی و LX) ذیلا نکاتی در رابطه با این خودرو به اطلاع می رسد:

- در صورت تحویل خودروی مذکور بدون سوخت گاز از کارخانه، ایراد روشن ماندن چراغ انژکتور، وجود خطای P1105 در ECU بنزین و همچنین ایراد سنسور فشار قوی گاز در ECU گاز مشاهده می شود. این موضوع به علت عدم وجود گاز در مخزن و عدم امکان تست سنسور فشار قوی توسط ECU ایجاد می شود و پس از یکبار سوختگیری گاز و پاک کردن خطاهای ذکر شده، از بین می رود.
- وجود ایراد P1105 در ECU بنزین سمند دوگانه سوز زیمنس، نشانگر وجود خطایی در ECU گاز این خودرو می باشد، که ضروریست ایراد در این ECU بررسی گردد.
- به علت وجود شبکه ارتباطی بین ECU های گاز و بنزین سمند دوگانه سوز زیمنس، ECU بنزین این خودرو، با ECU بنزین سمند بنزینی متفاوت می باشد. در صورت نصب اشتباه ECU بنزین روی خودروی دوگانه سوز، خودرو روی گاز نمی رود و در صورت نصب ECU بنزین سمند دوگانه سوز روی سمند بنزینی، چراغ انژکتور روشن و ایراد P1105 مشاهده می شود.
- یادآور می گردد، این خودرو توسط دستگاه ایکودیآگ و از طریق کابل ۱۶ پین عیب یابی می شود.

سایت معاونت فنی و مهندسی ایساکو: <http://www.isaco.net/persian/item/index.asp>

مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم ارتباط با مشتری (CRM) - مدیران محترم دفاتر منطقه ای مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارنتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم - اداره مشخصات محصول - اداره تطابق کالا با استاندارد - اداره عیب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات یدکی - اداره طرح ریزی، اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت خدمات پس از فروش صادرات

صفحه: ۱	تأیید: مدیریت مهندسی خودرو	واحد تهیه کننده:
از: ۱	نام: سید مهدی فلاح	اقدام کننده: پژمان شهری (مدیر)
کد فرم: ۱۰۴۰۸۰	امضاء:	امضاء: