

PDx100TN1C/15/1	تاریخ: ۸۸/۰۹/۰۲
صفحه: ۱ از ۱	شماره: ۲۳۸
نوع خودرو: پراید	



شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)  
اطلاعیه فنی

## موضوع: عوامل آسیب دیدگی قطعات مجموعه سیستم سوخت رسانی خودروی پراید

### به کلیه نمایندگی های مجاز و تعمیرگاههای مرکزی

با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص ایراد کاهش شتاب خودرو در هنگام حرکت (ریپ زدن)، در صورت تشخیص وجود گرفتگی در سیستم سوخت رسانی، می بایست نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمائید:

۱- در صورت مشاهده اثر مواد افزودنی همچون تغییر رنگ شدید قطعات پلاستیکی مجموعه پمپ بنزین، مشاهده عینی آب ته نشین شده و یا مواد زائد به صورت معلق و یا ته نشین شده در باک که به علت استفاده از مواد افزودنی غیر مجاز به همراه سوخت و یا وجود قطرات آب در بنزین ورودی به باک می باشد، قطعات آسیب دیده سیستم سوخت رسانی خارج از گارانتی محسوب می شوند.

۲- در صورت مشاهده زنگ زدگی گسترده و عمیق در تمامی سطوح داخلی باک (حتی در قسمت فوقانی باک) بدون وجود آب و مواد زائد در داخل باک، قطعات آسیب دیده سیستم سوخت رسانی مرتبط، با هماهنگی مدیریت گارانتی، مشمول گارانتی گردد.

**توجه:** در صورت مشاهده مواد زائد یا افزودنی در باک بنزین که منجر به عملکرد نامطلوب پمپ بنزین گردیده است، لازم است کل مدار سیستم سوخت رسانی از وجود مواد مذکور پاک شود.



@Ecu118



اثرات وجود زنگ آهن روی  
صافی پمپ بنزین

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: محمد رضا حقیقت	نام: امیر ترابی زاده	نام: مهدی روزبهانی
تاریخ: ۸۸/۰۹/۰۲	تاریخ: ۸۸/۰۹/۰۲	تاریخ: ۸۸/۰۹/۰۲
امضا	امضا	امضا