

دستور العمل فراخوان

شماره: C19406

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

کد مدرک: ۱۵۶۶۵

عنوان فراخوان: رفع ایراد برنامه اشتباه مدولاتور ضد قفل

نوع خودرو: رانا و پژو ۲۰۶

به اطلاع نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو ۲۰۶ و رانا احتمال ایراد برنامه اشتباه مدولاتور ضد قفل وجود دارد و به منظور برطرف کردن ایراد می بایست نسبت به تعویض قطعه ذیل مطابق با رویه تعمیراتی موجود در مستندات فنی اقدام لازم صورت پذیرد.

شرح قطعه	کد اختصاصی قطعه
مجموعه مدولاتور Abs با پایه-ماندو کن	20905031

روش رفع ایراد:

۱- اطمینان حاصل نمایید که مدل مدولاتور MGH60 بوده و متعلق به شرکت کروز باشد.
(شماره بارکد مدولاتور کروز ***** MD90K1۴ است)



@Ecu118

تصویر شماتیک لیبیل روی مدولاتور

۲- پس از اتصال دستگاه دیاگ به خودرو، کد شناسایی مدولاتور AAB1D11-3 می باشد. (ورود به گزینه عیب یابی - انتخاب نوع خودرو - انتخاب نوع ABS ماندو - انتخاب گزینه کد شناسایی)

۳- پس از تعویض مدولاتور هواگیری ABS توسط دستگاه دیاگ انجام شود.

توجه ۱: روی کارت داغی عبارت " تعویض به علت فراخوان C19406 " درج شود.
توجه ۲: مرکز هزینه این فراخوان " ساپکو " می باشد.

کد اجرت	شرح اجرت
F1006	بازدید فراخوان - سیستم ترمز
44348	بازوبست ECU ترمز
44354	هواگیری سیستم ترمز
23864	خواندن حافظه ECU و عیب یابی با دستگاه عیب یاب

صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
۱ از ۱	معاون خدمات پس از فروش: شهریار سلطانی امضا:	مدیریت بهبود و توسعه نمایندگی های گروه ایران خودرو امیرحسین مفید www.Ecu118.ir امضا:	اداره فراخوان: رضا حبیبی امضا: اقدام کننده: محمدرضا صدوق شهینزادی امضا: