

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۴-۲۵

کلید مدرک: ۱۵۵۴۵



نوع خودرو: ۴۰۵ و پارس

عنوان: لزوم انطباق نوع سنسور میل سوپاپ با نوع EMS خودرو

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودرو با ایراد سنسور میل سوپاپ (Camshaft Position sensor-Malfunction) لازم است موارد زیر کنترل گردند:

۱- اگر EMS خودرو از نوع Siemens شرکت کروز باشد نیاز به دانلود نرم افزار ECU نیست و در صورت روشن بودن چراغ چک و خطای سنسور میل سوپاپ و همچنین حصول اطمینان از سالم بودن اتصالات ، کانکتورها و ارتباط دسته سیم ، اقدام به تعویض سنسور میل سوپاپ با نوع زیمنس به شماره فنی ۰۹۲۱۹۰۰۶ گردد.

۲- اگر EMS خودرو از نوع SSAT شرکت سازه پویش باشد ابتدا لازم است ECU خودرو دانلود گردد و در صورت عدم رفع ایراد با دانلودینگ ، اقدام به تعویض سنسور میل سوپاپ با نوع SSAT سازه پویش به شماره فنی ۰۹۲۱۹۰۱۸ گردد.

@Ecu118

تذکر: نوع سنسور میل سوپاپ نصب شده بر روی خودرو الزاما" باید با نوع ECU خودرو همخوانی داشته باشد.



۰۹۲۱۹۰۰۶	سنسور میل سوپاپ زیمنس (کروز)
۰۹۲۱۹۰۱۸	سنسور میل سوپاپ SSAT (سازه پویش)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

نام: شهریار سلطانی

فریبرز زینالی

تایید کننده:

اقدام کننده:

امضاء: از: ۱

امضاء:

امضاء: مسعود چوپانی

امضاء: