



شرکت خدمات و تجارت بام خودرو

نوع خودرو : 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ :

T-820-004

شماره اطلاعیه :

رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

عنوان

احتراما به اطلاع کلیه نمایندگی های محترم خدمات پس از فروش می رساند تعداد 13 عدد از خودرو های تحویلی لیفان 820 که شماره شاسی آنها به پیوست همین اطلاعیه می باشد مشمول طرح ذیل می باشد. لذا خواهشمنداست در صورت مراجعه هریک از این خودرو ها در اسرع وقت فرآیند ذیل اجرایی گردد. شایان ذکر است کد فعالیت مذکور جهت ثبت در سیستم " L8290950049 " و شماره فنی قطعه بهینه شده و کاربردی در این فرآیند " Socket harness cover-820 " می باشد .

شرح ایراد:

عملکرد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

علت ایراد:

یکسره بودن منبع تغذیه گرم کن صندلی راننده از باطری خودروی

شرح اقدام اصلاحی:

گرمکن صندلی در صورتی باید فعال شود که کلید استارت روشن باشد(سویچ باز). در صورتی که کلید استارت خاموش و یا در حالت LOCK باشد گرمکن صندلی نباید روشن شود و اگر روشن شود ایراد می باشد.

- 1- برای کنترل این منظور لازم است ابتدا کلید استارت را از حالت خاموش و LOCK خارج نمایید .
- 2- سپس کلید گرمکن که بر روی کنسول قرار دارد را فشار دهید . و کمی صبر نمایید تا با احساس گرم شدن کفی و پشتی صندلی راننده از عملکرد آن اطمینان حاصل شود.

@Ecu118



تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

رونوشت:

- جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
- جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بام خودرو جهت استحضار
- جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بام خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
نوع خودرو : 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ :

T-820-004

شماره اطلاعیه :

رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

عنوان

1- ابتدا پیچ و مهره های جعبه فیوز را باز نموده و جعبه فیوز را خارج کنید.



@Ecu118

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 95/04/6

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 95/04/26

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 95/04/6

2

رونوشت:
_ جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
_ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار
_ جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو

نوع خودرو: 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ:

T-820-004

شماره اطلاعیه:

عنوان: رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

2- پشت جعبه فیوز را بطرف خود قرار دهید به طوری که کابل برق دائم جعبه فیوز پایین سمت چپ قرار گیرد مانند تصویر کانکتورهای 1 و 2 را جدا کنید.



کانکتور 1

کانکتور 2

کابل برق دائم از باطری بر روی جعبه فیوز داخل اتاق

@Ecu118

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

3

رونوشت:
_ جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
_ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار
_ جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو

نوع خودرو: 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ:


T-820-004

شماره اطلاعیه:


رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

عنوان


3- سیم قرمز با خط سبز که در پین 14 کانکتور 1 قرار دارد را پیدا کنید.



کانکتور 1



107



@Ecu118

توجه: زائده سوکت به سمت بالا باشد
سیم قرمز خط سبز از فیوز FS43 تغذیه می کند.

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06





4

رونوشت:
_ جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
_ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار
_ جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار

رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

عنوان

- 4- توسط قیچی روکش بالای سوکت را به میزان 6 سانتی متر ببرید.
- 5- سپس توسط سیم چین سیم مورد نظر را به میزان 5 سانتی متر بالاتر از سوکت میچینید.
- 6- سر سیم آزاد به شماره فنی " Socket harness cover-820 " روی سوک را توسط نوار چسب بچسبانید.
- 7- سپس سیم را کنار دیگر سیم ها قرار داده و سپس به میزان 4 سانتی متر دسته سیم را چسب می زنیم.



@Ecu118

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

5

رونوشت:
_ جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
_ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار
_ جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

نوع خودرو: 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6


تاریخ:

T-820-004

شماره اطلاعیه:

عنوان رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

8- توسط ابزار سیم لخت کن روکش سر سیم آزاد بر روی دسته سیم را به میزان 8 میلی متر بر دارید.



@Ecu118

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

رونوشت:

- جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
- جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار
- جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو

نوع خودرو: 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6



تاریخ:

T-820-004

شماره اطلاعیه:


عنوان رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

- 9- سر سیم فرستاده شده را با سر سیم ، سیم قرمز خط سبز توسط ابزار مخصوص پرچ کنید.
- 10- روکش روی سیم را بر روی محل اتصال بکشید.
- 11- سر سوکت را داخل پین شماره 7 کانکتور 2 قرار دهید.



@Ecu118

سر سیم را داخل پین خالی شماره 7 کانکتور 2 قرار دهید



تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

7

رونوشت:
جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار
جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بام خودرو
نوع خودرو: 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ:

T-820-004


شماره اطلاعیه:

عنوان رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

- 12- پس از اتمام کار سیم کشیده شده بین دو کانکتور را بر روی دسته سیم قرار داده و با نوار چسب می چسبانیم.
- 13- سپس کانکتور ها را در جای خود قرار دهید.
- 14- فیوز 20 آمپر را که در محل FS43 قرار دارد را بیرون کشیده و در محل FS42 قرار دهید.



@Ecu118



فیوز 20 آمپر را از محل FS43 به FS42 انتقال دهید

تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

رونوشت:
 _ جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
 _ جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بام خودرو جهت استحضار
 _ جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بام خودرو جهت استحضار



شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو

نوع خودرو : 820

اطلاعیه فنی

1395/4/6

تاریخ :

T-820-004


شماره اطلاعیه :

عنوان رفع ایراد گرمکن صندلی راننده در زمان بسته بودن سویچ

15- توسط ابزار پیچ و مهر های جعبه فیوز را ببندید.

16- برچسب جدید جعبه فیوز را پشت درب پوش بچسبانید.

17- قاب های جلوی درب فیوز را در جای خود مونتاژ نمایید.



تصویب کننده: کوروش کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تایید کننده: محمد جواد مقدمی
سرپرست واحد فنی و مهندسی
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

تهیه کننده: پوریا شریف لو
کارشناس فنی خدمات پس از فروش
امضاء:
تاریخ: 1395/04/06

رونوشت:

- جناب آقای شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار
- جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار
- جناب آقای حقیقت قائم مقام مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو جهت استحضار