

تاریخ: ۸۰/۶/۱۱

شماره: ۴۲

نوع خودرو: پراید
PDX100TN1E/4/1

اطلاعیه فنی

اداره فنی و مهندسی



موضوع: تلسکوپی فرمان

با توجه به نقش مهم و حیاتی فیوز تلسکوپی فرمان به عنوان سیستم فوق ایمنی در مکانیزم فرمان خودرو توصیه می‌شود در صورت عمل کردن فیوز به هر دلیل اعم از اعمال نیروی وارده ناشی از بروز سانحه یا نقص فنی قطعه، نسبت به تعویض تلسکوپی فرمان اقدام گردد و از اعمال روشهای تعمیراتی غیر اصولی نظیر جوشکاری جداً خودداری شود.

@Ecu118