



www.iranianecu.ir

توجه!
 پایه شماره ۱۶ برق +۵ و وقت سرپوشه گاز - پتانسیومتر CO...



تذکره: هر موقعه برقی ۵ ولت نداشتهیم برای این کار می توانیم از یک ترانزیستور ۳ پایه به شماره ۷۸۰۰ طبق تصویر زیر استفاده کنیم



www.iranianEcu.com

www.iranianEcu.com