

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۴

شماره: ۳۸ - ۱۳۹۱

کد مدرک: ۱۴۴۴۸

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




عنوان: نحوه تست دستگاه عیب یاب ایکودیگ

نوع خودرو: تمام خودروهای داخلی

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز میرساند در صورت عدم شناسایی نرم افزار ایکودیگ پس از نصب روی

کامپیوتر و نمایش پیغام زیر، لازم است برای تست و رفع عیب به روش های زیر اقدام نمایند:



برای اجرای برنامه ایکودیگ حتما توجه داشته باشید که میبایست برنامه ۲۰۰۳ Office بر روی کامپیوتر نصب شده

باشد، در غیر این صورت برنامه ایکودیگ اجرا نخواهد شد.

اولین قدم در مرحله تست، اتصال اینترفیس به کامپیوتر از طریق کابل USB و اطمینان از سالم بودن کابل مورد استفاده می باشد. لازم به ذکر است برای اتصال اینترفیس باید Driver بر روی سیستم ایجاد گردد. برای چک کردن این موضوع

باید از مسیر زیر وارد پنجره Device Manager شویم.

My computer → Properties → Hardware → Device Manager

در صورتی که در قسمت port ، USB شناخته شده باشد و علامت سوالی در کنار این آیتم وجود نداشته باشد، میتوان به بقیه مراحل پرداخت، در غیر این صورت باید قطعه جدید را به سیستم معرفی نمود. برای این منظور همانند (شکل ۱) بر

روی آیتم مورد نظر (USB Serial Port) کلیک راست کرده و گزینه Update Driver را انتخاب نمایید.

صفحه: ۱

از: ۳

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

امضاء:

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام:

امضاء:

اقدام کننده:

امضاء:



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۴

شماره: ۳۸ - ۱۳۹۱


کد مدرک: ۱۴۴۴۸

نوع خودرو: تمام خودروهای داخلی

نحوه تست دستگاه عیب یاب ایکودیاگ


عنوان:

شکل ۱



در پنجره ای که ظاهر می شود گزینه (Advanced) Install From a List or Specific Location را انتخاب کرده و در پنجره بعدی (شکل ۲) آدرس محل نصب را داده و بر روی Next کلیک نمایید

شکل ۲



صفحه: ۲

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

تایید مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

از: ۳

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

نام: فریدون زینالی
امضاء:

نام: مهسا فرقانی
امضاء:

نام: امیر نی مصطفی
امضاء:



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۴

شماره: ۳۸-۱۳۹۱

کدمدرک: ۱۴۴۴۸

نوع خودرو: تمام خودروهای داخلی

عنوان: نحوه تست دستگاه عیب یاب ایکودیاگ

با تشخیص port و تشکیل درایو برای خاتمه بر روی Finish کلیک کرده و بدین صورت درایو بروز رسانی شده و می توان نرم افزار آن را اجرا نمود. همه مراحل فوق دوبار، یکبار برای قسمت Ports (COM&LPT) و یکبار برای قسمت Universal Serial Bus Controllers تکرار میشوند.

در صورتی که مشکل برطرف نگردید، ممکن است ایراد مربوط به کابل USB یا کانکتور USB باشد، که در این صورت می بایست با شرکت ارائه دهنده خدمات ایکودیاگ به شماره ۰۲۱-۴۴۲۵۴۰۵۰ تماس حاصل شود.

صفحه: ۳

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

شهریار سلطانی

امضاء:

تایید مدیریت مهندسی خودرو

نام:

فرید زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

مستوفی

امضاء:

اقدام کننده:

امضاء: