



شرکت گسترش خدمات پارس خودرو

راهنمای تعمیرات

خودرو ماکسیما

@Ecu118

جلد دوم

نهیه و تنظیم:

مدیریت فنی و گارانتی

معاونت خدمات پس از فروش

۱۳۸۳ بهار

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir <https://telegram.me/Ecu118> www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

فهرست موضوعی



جلد اول

نگهداری (MA)

اطلاعات عمومی (GI)

سیستم حفاظت و ایمنی سرنوشنی (RS) SRS



جلد دوم

سیستمهای خنک کننده و روغنکاری موتور (LC)


سیستمهای کنترل گاز، بنزین و اگزوژ (FE)

سیستم موتور (EM)



جلد سوم


گیربکس معمولی (MT)



کلاچ (CL)

جلد چهارم

تعليق جلو و عقب (SU)



ترمز (BR)

سیستم فرمان (ST)

اکسل جلو و عقب (AX)



جلد پنجم

گیربکس اتوماتیک (AT)



جلد ششم

گیربکس اتوماتیک (AT)



جلد هفتم

سیستم استارت و شارژ (SC)

سیستم الکتریکی (EL)



جلد هشتم

سیستم الکترونیکی (EL)



جلد نهم

سیستم کنترل موتور (EC)



جلد دهم

سیستم کنترل موتور (EC)



جلد پانزدهم

بخاری و ایرکاندیشن (HA)



جلددوازدهم

بدنه و شاسی (BT)

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir <https://telegram.me/Ecu118> www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir



شرکت گسترش خدمات پارس خودرو



جلد دوم

- سیستمهای خنک کننده و روغنکاری موتور (LC) ۳
- سیستمهای کنترل گاز، سوخت و اگزوز (FE) ۳۰
- سیستم موتور (EM) ۴۳

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

@ECU118

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com www.IranianEcu.com

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir <https://telegram.me/Ecu118> www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir



شرکت گسترش خدمات پارس خودرو

بخش اول

سیستم خنک کننده و روغنکاری موتور

LC

@ECU118

پیشگفتار

این کتاب حاوی روش‌های نگهداری و تعمیرات نیسان ماکسیما پارس خودرومی باشد. مطالعه کامل کتاب برای اینمنی و کارکرد دقیق خودرو ضروری بوده و رعایت کامل پیش هشدارهای ارائه شده در بخش اطلاعات عمومی (GI) قبل از شروع هر نوع کار تعمیراتی اکیداً توصیه می‌شود.

تمام اطلاعات موجود در این کتاب بر مبنای آخرین اطلاعات سازنده در زمان چاپ کتاب ارائه شده است. شرکت گسترش خدمات پارس خودرو حق هرگونه تغییرات در مشخصات و روش‌ها را بدون آگهی قبلی برای خود محفوظ میدارد.

توصیه اینمنی

انجام صحیح امور نگهداری و تعمیراتی از نظر اینمنی تعمیر کاران و کارکرد رضایتبخش خودرو ضروریست، بهمین دلیل نحوه انجام کار بنحوی شرح داده شده است که اینمنی تعمیر کاران و دقت در تعمیرات در آن لحاظ شود.

تعمیرات بر حسب روش‌های بکار گرفته شده، مهارت تعمیر کاران و ابزار و قطعات موجود متفاوت می‌باشد، لذا قبل از انجام کار بهروشی غیر از آنچه مشخصاً توسط این شرکت توصیه شده است، اطمینان حاصل نمایید که خطروی متوجه پرسنل و خودرو نمی‌باشد.

مدیریت فنی و گارانتی

۱۳۸۳ بهار

@ECU118

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

۳	سیستم روغنکاری
۳	روشن بکار بردن چسب آبندی
۳	آماده سازی
۳	ابزارهای مخصوص
۳	مسیر مدار روغن
۴	کنترل فشار روغن
۵	اویل پمپ
۶	سوار و پیاده کردن
۶	باز کردن و جمع کردن
۶	بازرسی شیر فشار شکن (رگلاتور)
۷	فیلتر روغن
۷	خنک کن روغن
۸	پیاده و سوار کردن
۸	بازرسی
۸	اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)
۹	فشار روغن
۹	شیر فشار شکن (رگلاتور)
۹	اویل پمپ
۹	سیستم خنک کننده موتور
۹	پیش هشدار
۱	روشن بکار بردن چسب آب بندی
۱	آماده سازی
۱	ابزارهای مخصوص
۱۱	مسیر جریان مایع خنک کننده موتور
۱۲	کنترل سیستم
۱۲	کنترل شلنگهای سیستم خنک کننده موتور
۱۲	کنترل رادیاتور
۱۲	کنترل درب رادیاتور
۱۳	کنترل سیستم خنک کننده از نظر نشتی
۱۳	واتر پمپ
۱۳	پیاده کردن و سوار کردن
۱۳	پیاده کردن
۱۵	بازرسی
۱۵	سوار کردن
۱۷	ترموستات
۱۷	پیاده و سوار کردن
۱۷	بازرسی
۱۸	شیر کنترل آب
۱۸	پیاده و سوار کردن
۱۸	بازرسی
۱۹	رادیاتور
۱۹	پیاده و سوار کردن
۲۰	سیستم کنترل فن خنک کننده موتور
۲۰	پر کردن مجدد مایه خنک کننده موتور
۲۰	رادیاتور (نوع آلومنیومی)
۲۰	آماده سازی
۲۱	باز کردن
۲۱	جمع کردن
۲۳	بازرسی
۲۴	بررسی علل گرم کردن
۲۵	اطلاعات سرویس و مشخصات SDS


۲۵-----	ترموستات
۲۵-----	شیر کنترل آب
۲۵-----	رادیاتور

@ECU118

پیش هشدارها


روش بکار بردن (زدن) چسب آب بندی

- از یک کاردک استفاده کرده و تمام باقیمانده‌های چسب آب بندی را از سطوح تماس و شیارها بترانشید. همچنین بطور کامل این سطوح را از هر گونه چربی و روغن تمیز نمایید.
- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس بزنید.
- (از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده کنید.)



در مورد کارتل روغن مطمئن شوید که قطر چسب آب بندی (in 0.177 تا 0.138) یا (mm 3.5 تا 5.5) بر حسب مورد مشخص شده باشد.

- چسب آب بندی را در سمت داخل سوراخ پیچها بکار ببرید. (مگر آنکه بنحو دیگری توصیه شده باشد).




- سوار کردن (بستن) باید حدود 5 دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد.
- حداقل 30 دقیقه صبر کنید، سپس اقدام به ریختن روغن و مایع خنک کننده موتور نمایید.

@ECU118


ابزارهای مخصوص

نام ابزار	شماره ابزار
اندازه‌گیری فشار روغن حداکثر فشار قابل اندازه‌گیری: 2,452 kPa (24.5 bar, 25 kg/cm ² , 356 psi)	ST25051001 گیج فشار روغن
رابط بین گیج فشار روغن و کارتل روغن بالا	ST25052000 شلنگ
فشار دادن لوله چسب	WS39930000 تفنگ چسب زن

مسیر جریان روغن




@ECU118



کنترل فشار روغن

هشدار

- روغن موتور ممکن است داغ باشد ، مواطن سوختگی خود باشید.
- کنترل فشار روغن باید در «موقعیت خلاص» (M/T) یا در «موقعیت پارک» (A/T) انجام گیرد.
- سطح روغن را کنترل کنید.
- کلید (فشنگی) فشار روغن را پیاده کنید.
- گیج فشار روغن را نصب نمایید.
- موتور را روشن کرده و تا درجه حرارت معمول کارکرد، گرم کنید.
- فشار روغن را در حالت موتور روشن و نبود بار روی موتور کنترل کنید.




برای خاور میانه

فشار تقریبی KPa (bar, kg/cm ² , psi)	سرعت موتور rpm
بیش از 98(0.98,1.0,14) 294(2.94,3.0,43)	دور آرام 2000

اگر اختلاف فاحش بود، مسیرهای روغن و اوبل پمپ را از نظر نشتی کنترل نمایید.

۶- کلید (فشنگی) فشار روغن را پس از زدن چسب آب بندی سوار کنید.



اویل پمپ پیاده و سوار کردن

احتیاط

در هنگام پیاده کارتل روغن، مجموعه اویل پمپ و زنجیر تایم موتور، ابتدا سنسور موقعیت سوپاپ (فاز) و سنسور موقعیت میل لنگ (مرجع) (موقعیت) را از مجموعه پیاده کنید. مراقب آسیب دیدن لبه سنسور باشید.

۱- روغن موتور را تخلیه کنید.

۲- تسمه ها را پیاده کنید.

۳- سنسور موقعیت سوپاپ (فاز) و سنسور موقعیت میل لنگ (مرجع) (موقعیت) را پیاده کنید.

۴- سینی های زیر موتور را پیاده کنید.

۵- پولی میل لنگ را پیاده کنید.

۶- لوله اگرزو جلو و پایه آنرا پیاده کنید.

۷- موتور را از طریق قلاب های سمت راست و سمت چپ موتور بوسیله جرثقیل مناسب آویزان کنید.

۸- پیچ و مهره های دسته موتور سمت راست را پیاده کنید.

۹- مجموعه رام وسط را پیاده کنید.

۱۰- مجموعه کمپرسور هوا و پایه آنرا پیاده کنید.

۱۱- کارتل های روغن را پیاده کنید. به EM ۵۳ «پیاده کردن» مراجعه کنید.
۱۲- درپوش واتر پمپ را پیاده کنید.


۱۳- مجموعه سیی (کاور) جلو را پیاده کنید.

۱۴- زنجیر تایم را پیاده کنید. به EM ۶۳ «پیاده کردن» مراجعه کنید.
۱۵- مجموعه اویل پمپ را پیاده کنید.

۱۶- برای سوار کردن برعکس پیاده کردن عمل کنید.

باز کردن و جمع کردن

SEC. 150




در هنگام سوار کردن اویل پمپ روتورها را با روغن موتور رونگکاری کنید.

بازرسی اویل پمپ

با استفاده از فیلر، خط کش و میکرومتر، لقی های زیر را کنترل کنید.

برای خاور میانه واحد mm(in)


0.114-0.200(0.0045-0.0079)	لقی بین پوسته و شعاع روتور بیرونی 1
0.226(0.0089)	لقی بین روتور داخلی و لبه روتور بیرونی 2
0.030-0.070(0.0012-0.0028)	لقی محوری بین پوسته و روتور داخلی 3
0.050-0.110(0.0020-0.0043)	لقی محوری بین پوسته و روتور بیرونی 4
0.045-0.091(0.0018-0.0036)	لقی بین روتور داخلی و قسمت برنجی (جوشکاری) هوزینگ 5



- اگر لقی نوک لبه (2) از حد مجاز تجاوز کرد، مجموعه روتورها را تعویض کنید.

- اگر لقی بین پوسته و روتور (1, 4, 3, 5) از حد مجاز تجاوز کرد مجموعه پوسته اویل پمپ را تعویض کنید.



@ECU118



بازرسی شیر فشار شکن (رگلاتور)

- با چشم اجزاء و قطعات را از نظر فرسودگی، سائیدگی و آسیب دیدگی بازرسی کنید.
- سطح لغزشی شیر فشار شکن و فنر شیر را کنترل کنید.
- شیر فشار شکن را به روغن موتور آشته کنید و پائین رفتن آرام آنرا در سوراخ شیر بوسیله وزن خودش کنترل کنید.

در صورت آسیب دیدگی، مجموعه شیر فشار شکن و یا پوسته اویل پمپ را تعویض کنید.



لقی:


6: 0.040 – 0.097 mm (0.0016 – 0.0038 in)

اگر از حد مجاز تجاوز کرد پوسته اویل پمپ را تعویض کنید.

فیلتر روغن


فیلتر روغن از نوع کوچک، تمام باز و کارتریجی بوده و مجهز به سوپاپ اطمینان می‌باشد.

- برای تعویض فیلتر روغن از ابزار مخصوص مشخص شده در صفحه MA19 استفاده نمایید.



خنک کن روغن

پیاده و سوار کردن



روغن و مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید.

- خنک کن روغن را پیاده کنید.
 - سوار کردن بر عکس پیاده کردن انجام می‌شود.
 - از پاشیده شدن مایع خنک کننده موتور به تسممه‌ها جلوگیری نمایید.
- بنحو نشانداده شده ابتدا زائد فلاتج را با شکاف خنک کن تنظیم کرده سپس اقدام به سوار کردن خنک کن روی کارتل روغن نمایید

بازرسی

خنک کن روغن

۱- خنک کن روغن را از نظر ترک بازرسی کنید.

۲- بوسیله دمیدن از ورودی خنک کن، گرفتگی آن را کنترل نمایید. در صورت نیاز مجموعه

خنک کن، روغن را تعویض کنید.

شیر اطمینان

با فشار دادن ساقمه، شیر اطمینان را از نظر حرکت (بازی)، ترک و شکستگی کنترل نمایید.

در صورت نیاز به تعویض، شیر را بوسیله ابزار مناسب جدا و بیرون آورید. شیر نو را به آرامی با

تقه جا بزنید.

اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)

فشنار روغن

برای خاور میانه

فشار خروجی تقریبی kPa (bar, kg/cm ² , psi)	سرعت موتور rpm
بیشتر از 98 (0.98, 1.0, 14) 294 (2.94, 3.0, 43)	دور آرام 2000

@ECU118

شیر رگلاتور

واحد: mm (in)

0.040 – 0.097 (0.0016 – 0.0038)

لقی بین شیر فشار شکن (رگلاتور) و پوسته اویل پمپ

اویل پمپ

واحد: mm (in)

برای خاور میانه

0.114 – 0.200 (0.0045 – 0.0079)

لقی بین پوسته و شعاع روتور بیرونی

کمتر از 0.226 (0.0089)

لقی بین روتور داخلی و نوک لبه روتور بیرونی

0.030 – 0.070 (0.0012 – 0.0028)

لقی محوری بین پوسته و روتور داخلی

0.050 – 0.110 (0.0020 – 0.0043)

لقی محوری بین پوسته و روتور بیرونی

0.045 – 0.091 (0.0018 – 0.0036)

لقی بین روتور داخلی و قسمت برنجی هوزینگ


www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

پیش هشدارها

روش بکار بردن چسب آب بندی

۱- از یک کاردک استفاده کرده و تمام باقیماندهای چسب آب بندی را از سطوح تماس و شیارها بتراشید. همچنین بطور کامل این سطوح را از هرگونه چربی و روغن تمیز نمایید.

۲- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس بزنید.
(از چسب آب بندی اصلی یا مشابه استفاده نمایید).




برای سطوحی بجز سطح کارتل روغن مطمئن شوید که قطر نوار چسب آب بندی به اندازه **0.091 تا 0.130 mm (0.035 to 0.051 in)** باشد.

۳- چسب آب بندی را در سمت داخل سوراخ پیچها بکار ببرید (مگر آنکه بنحو دیگری توصیه شده باشد).

۴- مونتاژ باید حدود ۵ دقیقه پس از چسب زدن انجام گیرد.

۵- حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید، سپس اقدام به ریختن روغن و مایع خنک کننده موتور نمایید.





آماده سازی

ابزارهای مخصوص

نام ابزار	شماره ابزار
فشار دادن لوله چسب	WS39930000
وصل کردن دستگاه آزمایش در رادیاتور با گلوبی قطر (a) : 28 (1.10) قطر (b) : 31.4 (1.236) قطر (c) : 41.3 (1.626) واحد : mm (in)	EG17650301 واسطه دستگاه آزمایش در رادیاتور
سوار کردن مخازن بالا و پائین رادیاتور	KV99103510 گاز انبر مخصوص فشار دادن لبه رادیاتور A
پیاده کردن مخازن بالا و پائین رادیاتور	KV99103520 گاز انبر مخصوص باز کردن لبه رادیاتور B

مسیر جریان مایع خنک کننده موتور



	ترmostat	شیر کنترل آب
←	بسه	بسه
←	باز	بسه
↖ ↗	باز	باز

کنترل سیستم

هشدار:

هرگز در رادیاتور را در هنگام داغ بودن موتور باز نکنید. سوختگی های شدید می توانند در هنگام فرار مایع تحت فشار ایجاد شود.

اطراف و روی در رادیاتور را با پارچه ای ضخیم پوشانیده و به آرامی یک چهارم دور باز کنید تا فشار ایجاد شده امکان فرار پیدا نماید. با احتیاط در رادیاتور را بوسیله پیچانیدن کامل آن باز کنید.

کنترل شلنگهای سیستم خنک کننده موتور

شنلگها را از نظر اتصال ناصحیح، نشتی، ترک، آسیب دیدگی، اتصالات شل، سایش و سائیدگی، فرسوده بودن و پوسیدگی بررسی نمایید.

کنترل رادیاتور

رادیاتور را از نظر تجمع رسوبات یا گرفتگی کنترل کنید. در صورت نیاز رادیاتور را بشرح زیر تمیز نمایید.

• مواطن خم شدن یا آسیب دیدگی پره های شبکه رادیاتور باشید.

• هنگامیکه بدون پیاده کردن رادیاتور اقدام به تمیز کردن آن می کنید، تمام قطعات اطراف آن مانند فن خنک کننده، قاب رادیاتور و بوچها را پیاده کنید. سپس دسته سیمهها و سوکتها را به منظور جلوگیری از ورود آب، با نوار چسب بپوشانید.

۱- با استفاده از شلنگ و پاشیدن آب به طور عمودی و رو به پائین، پشت شبکه رادیاتور را بشوئید.

۲- مجدداً هر دقیقه یکبار کل سطح شبکه رادیاتور را بوسیله شلنگ آب بشوئید.

۳- شستشو را تا هنگامیکه هیچ جرمی از رادیاتور خارج نشود ادامه دهید.

۴- با شلنگ هوا به پشت شبکه رادیاتور بطور عمودی از بالا به پائین بدمید.

• از هوای فشرده با فشاری کمتر از 490 kPa (4.9 bar , 5kg/cm^2 , 71 psi) و فاصله ای بیش از 30 cm (11.8 in) استفاده نمایید.

۵- مجدداً هر دقیقه یکبار هوای فشرده را در تمام سطوح شبکه رادیاتور تا زمان قطع شدن بخار آب بدمید.

کنترل کردن درب رادیاتور

برای کنترل کردن در رادیاتور، بوسیله دستگاه تست، در رادیاتور را تحت فشار قرار دهید.

حد فشار برای باز شدن فنر در رادیاتور و آزاد شدن فشار:

استاندارد

78 – 98 kPa



(**0.78 – 0.98 bar**, **0.8 – 1.0 kg/cm²**, **11 – 14 psi**)

حد مجاز

59 – 98 kPa

(**0.59 – 0.98 bar**, **0.6 – 1.0 kg/cm²**, **9 – 14 psi**)

سوپاپ خلاء رادیاتور را با دست بکشید تا باز شود. بسته شدن کامل آنرا پس از رها شدن کنترل کنید.



کنترل کردن سیستم خنک کننده از نظر نشتی

برای پیدا کردن نشتی بوسیله دستگاه تست، سیستم خنک کننده را تحت فشار قرار دهید.


فشار مورد نیاز برای آزمایش:

157 kPa (1.57 bar , 1.6 kg/cm^2 , 23 psi)

فشار نباید افت کند

احتیاط

فشار بیش از اندازه مشخص شده ممکن است باعث خرابی رادیاتور شود.



واتر پمپ

پیاده کردن و سوار کردن


احتیاط

- 亨گام پیاده کردن مجموعه واتر پمپ مواطبه پاشیده شدن مایع خنک کننده به تسممه‌ها باشید.

- واتر پمپ را نمی‌توان باز (جدا) کرد و بایستی بصورت مجموعه تعویض شود.

- پس از سوار کردن واتر پمپ ، شلنگها و بست‌ها را کاملاً محکم کنید. سپس با دستگاه تست در رادیاتور ، سیستم را از نظر نشتی کنترل کنید.

SEC. 130-210



پیاده کردن


- مایع خنک کننده را از طریق پیچ تخلیه رادیاتور و پیچ سمت راست بلوک سیلندر تخلیه نماید. به بخش ۱۴ MA «تعویض مایع خنک کننده موتور» مراجعه کنید.

- دسته موتور سمت راست، پایه دسته موتور سمت راست و مهره‌ها را پیاده کنید.


- تسممه‌ها و پایه پولی هرز گرد (واسطه) را پیاده کنید.

- پیچ تخلیه واتر پمپ را باز کنید.


- دریوش زنجیر سفت کن و دریوش واتر پمپ را پیاده کنید.




- ۶- در حالیکه غلاف زنجیر سفت کن را فشار می دهید، با استفاده از یک پین متوقف کننده از برگشت آن جلوگیری کنید.



- ۷- هر سه پیچ نگهدارنده واتر پمپ را باز کنید. با 20° چرخانیدن پولی میل لنگ بین دندۀ واتر پمپ و زنجیر تایم فاصله بیاندازید.




- ۸- دو عدد پیچ M8 را در دو عدد از سه سوراخ رزوه شده M8 (جای پیچ های نگهدارنده واتر پمپ) قرار دهید.



- ۹- پیچهای M8 را یک در میان و نیم دور، نیم دور تا تماس آنها با قاب عقب زنجیر تایم بپیچانید.

برای جلوگیری از آسیب دیدگی واتر پمپ یا قاب عقب زنجیر تایم هریک از بیچهای را به تنهایی سفت نکنید. همیشه در هر بار هر پیچ را نیم دور سفت کنید.


- ۱۰- واتر پمپ را بلند کرده و پیاده کنید.
- 亨گام بلند کردن واتر پمپ از برخورد دنده واتر پمپ با زنجیر تایم جلوگیری کنید.



@ECU118


بازرسی

- ۱- مجموعه پوسته را از نظر زنگ زدگی یا پوسیدگی شدید کنترل کنید.
- ۲- عملکرد سخت و سفت واتر پمپ که بعلت لقی طولی زیاد ایجاد می‌شود را کنترل کنید.




سوار کردن


- ۱- بنحو نشانده شده در شکل به اورینگها، روغن موتور و مایع خنک کننده بزنید.



- ۲- واتر پمپ را سوار کنید.
در هنگام سوار کردن واتر پمپ مواطن صدمه دیدن اورینگ‌ها در اثر تماس با بلوك سیلندر باشید.




- ۳- با استفاده از کاردک تمام چسب‌های آب بندی را از سطوح تماس درپوش واتر پمپ و درپوش زنجیر سفت کن بتراسید.
همچنین تمام چسب‌های آب بندی را از سطح تماس قاب جلو بتراسید.




- ۴- نواری پیوسته و یکنواخت از چسب آب بندی را به سطوح تماس واتر پمپ و درپوش زنجیر سفت کن بزنید.


@ECU118



- ۵- با 20° چرخانیدن پولی میل لنگ به جلو آنرا بحالت اول بازگردانید.



- ۶- زنجیر سفت کن را سوار کرده سپس پین متوقف کننده را بیرون بکشید.
در هنگام سوار کردن زنجیر سفت کن، سوراخ روغن و زنجیر سفت کن باید با روغن موتور روغن کاری شود.
پس از روشن کردن، موتور را 3 دقیقه در دور آرام روشن نگهدارید. سپس دور را تا 3000rpm بدون وجود بار روی موتور بالا ببرید تا هوای موجود در محفظه پر فشار زنجیر سفت کن تخلیه شود. در این حالت از موتور ممکن است صدای چق، چق شنیده شود. این وضعیت موضوع مهمی نیست و حاکی از باقی بودن هوا در محفظه بوده و رفع خواهد شد.




- ۷- پیچ تخلیه بلوك سیلندر را سوار کنید.
تمام قطعات پیاده شده را بترتیب عکس پیاده کردن، سوار کنید.


ترموستات

پیاده و سوار کردن

SEC. 210



Nm : N·m (kg·m, in·lb)



واشر

پوسته ترموموستات و ترموموستات

8.4 - 11.2
(0.86 - 1.14, 74.6 - 99.0)

به خنک کن رون

۱- مایع خنک کننده را از طریق پیچ تخلیه رادیاتور و پیچهای تخلیه دو طرف موتور تخلیه کنید.

۲- تسمهها و پایه پولی هرزگرد را پیاده کنید.


۳- پیچ تخلیه واژ پمپ که در سمت پمپ بلوك سیلندر قرار دارد را باز کنید.

۴- شلنگ پائین رادیاتور را پیاده کنید.

۵- پوسته ترموموستات و مجموعه ترموموستات را پیاده کنید.

۶- پوسته ترموموستات و ترموموستات را بازنگنید. در صورت نیاز مجموعه را تعویض کنید.

مجموعه ترموموستات




۷- ترموموستات را طوری سوار کنید که زنگوله (شیر تخلیه هوا) آن سمت بالا قرار گیرد.

۸- پس از سوار کردن، چند دقیقه‌ای موتور را روشن نگهدارید سپس آنها را از نظر

نشستی کنترل کنید.

۹- مواظب پاشیده شدن مایع خنک کننده به محفظه موتور باشد. از پارچه

تعوییرگاهی برای خشک کردن مایع خنک کننده استفاده کنید.




بازرسی

۱- محل نشست شیر یا سوپاپ ترموموستات را در درجه حرارت معمول اطاق کنترل کنید.

سوپاپ باید محکم در جای خود بنشیند.

۲- درجه حرارت بازشدن سوپاپ ترموموستات وحداکثر اندازه بازشدن آن را کنترل کنید.



استاندارد

82°C (180°F)

شرطی

درجه حرارت باز شدن سوپاپ ترموموستات


بیش از (0.339 in / 203°F)	اندازه باز شدن سوپاپ
------------------------------	----------------------

۵°C (۹°F) سپس بسته شدن سوپاپ ترموستات را در درجه حرارتی معادل (۵°C (۹°F)) کمتر از درجه حرارت باز شدن کنترل کنید.

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

شیر کنترل آب

پیاده و سوار کردن



۵- لوله خروجی آب بلوك سيلندر

۳- لوله خروجی آب

۱- پوسته ترموستات

www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

۴- شلنگ آب

۲- ترموستات

: N·m (kg-m, in-lb)

: N·m (kg-m, ft-lb)

- از طریق پیچ تخلیه رادیاتور و پیچهای تخلیه دو طرف بلوك سیلندر، مایع خنک کننده را تخلیه کنید.

- پوسته ترموستات و ترموستات را پیاده کنید.

- پس از سوار کردن چند دقیقهای موتور را روشن نگهدارید سپس آنها را از نظر نشتی بررسی نمایید.

- مواظب پاشیده شدن مایع خنک کننده به محفظه موتور باشد. از پارچه تعوییرگاهی برای خشک کردن مایع خنک کننده استفاده کنید.


بازرسی

- محل نشست شیر را در درجه حرارت معمول اطاق کنترل کنید.

شیر باید محکم در جای خود قرار گیرد.

- درجه حرارت باز شدن شیر و حداکثر اندازه باز شدن آن را کنترل کنید.

استاندارد	درجه حرارت باز شدن سوپاپ
95°C (203°F)	درجه حرارت باز شدن سوپاپ
8 mm / 108°C (0.315 in / 226°F)	اندازه باز شدن سوپاپ



<https://telegram.me/Ecu118>

- ۳- سپس بسته شدن سوپاپ ترموستات را در درجه حرارتی معادل 5°C (9°F) پایین تر از درجه حرارت باز شدن کنترل کنید.


www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir www.Ecu118.ir

رادیاتور

پیاده و سوار کردن

- ۱- سینی زیر را باز کنید.
- ۲- مایع خنک کننده را از رادیاتور تخلیه کنید.
- ۳- شلنگ‌های بالا و پائین رادیاتور را جدا نمایید.
- ۴- قاب رادیاتور را پیاده کنید.
- ۵- شلنگ خنک کن رون گیربکس اتوماتیک (A/T) را پیاده کنید. (مدل اتوماتیک)
- ۶- شلنگ منبع رادیاتور را جدا کنید.
- ۷- پایه‌های اتصال رادیاتور را پیاده کنید.
- ۸- رادیاتور را پیاده کنید.
- ۹- پس از تعویض رادیاتور، قطعات پیاده شده را بر عکس ترتیب پیاده کردن ، سوار کنید.
- ۱۰- برای پر کردن رادیاتور از مایع خنک کننده به MA14 به «تعویض مایع خنک کننده موتور» مراجعه کنید.

SEC. 214



☆ : N·m (kg-m, in-lb)

☆ VQ30DE فقط برای موتورهای

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| ۱- رادیاتور | ۵- شلنگ بالای رادیاتور | ۹- موتورهای فن‌های خنک کننده | ۱۰- شلنگ‌های خنک کن رون (مدل اتوماتیک) |
| ۲- در رادیاتور | ۶- شلنگ‌های خنک کن رون (مدل اتوماتیک) | ۷- قاب رادیاتور | ۱۱- شلنگ‌های پائین رادیاتور |
| ۳- منبع ذخیره آب رادیاتور | ۷- فن های خنک کننده | ۸- شیر تخلیه رادیاتور | ۱۲- شیر تخلیه رادیاتور |

سیستم کنترل فن خنک کننده

فن‌های خنک کننده بوسیله کامپیوتر (ECM) خودرو کنترل می‌شوند. برای اطلاع بیشتر به

www.Ecu118.ir مراجعه کنید.


پر کردن مجدد مایع خنک کننده موتور

برای پر کردن مجدد مایع خنک کننده موتور به MA ۱۵ به «پر کردن مجدد مایع خنک کننده موتور» مراجعه نمایید.

رادیاتور (نوع آلومینیومی)

آماده سازی

SEC. 214




۱- فاصله انداز را به لبه گاز انبر مخصوص فشار دادن لبه رادیاتور A وصل نمایید.

مشخصات: طول ۱.۵mm (0.۰۵۹in) × پهنای ۸.۵ mm (0.۳۳۵in) × ضخامت ۱۸ mm (0.۷۱in)


۲- از اندازه "H" به مقدار تقریبی ۷.۶ mm (0.۲۹۹in) پس از بسته شدن گاز انبر مخصوص A مطمئن شوید.

۳- در صورت نیاز اندازه "H" را با فاصله انداز تنظیم نمایید.
اگر لبه شبکه رادیاتور را نتوان بنحو مشخص شده له کرد، نیاز به تغییرات بیشتر در گاز انبر مخصوص فشار دادن لبه رادیاتور A می‌باشد. به بولتن فنی LC91-001 مراجعه نمایید.




باز کردن

۱- پوسته را بوسیله ابزار پیاده کنید.




- لبه لهشده را با گاز انبر مخصوص باز کردن لبه رادیاتور گرفته و بسمت بالا خم کنید.
- بنحوی که گاز انبر سر خورده و جدا شود.
- بیش از اندازه خم نکنید.**




- در محل هائیکه ابزار را نتوان بکار گرفت از پیچ گوشتی برای باز کردن لبه استفاده کنید.
- مواظب آسیب دیدن پوسته باشید.**

@ECU118




- از قرار گرفتن لبه بطور صاف و بسمت بالا مطمئن شوید.
- خنک کن روغن را از پوسته پیاده کنید. (فقط مدل اتوماتیک)




جمع کردن

- خنک کن روغن را سوار کنید. (فقط مدل اتوماتیک)
- به راستای نصب واشر مخروطی توجه کنید..**




۲- سطوح تماس پوسته را تمیز کنید.




۳- لاستیک آب بندی را نصب کنید.

با انگشت آنرا بداخل فشار دهید.


مواظب پیچیدگی و تاب برداشتن لاستیک آب بندی باشید.





۴- پوسته را به ترتیب مشخص شده با ابزار آب بندی نمایید.



@ECU118




ابزار را عمود بر رادیاتور نگهدارید



(مقدار گرفتنی کافی نیست)

در محل هایی که ابزار قابل استفاده نیست. از انبر دست استفاده نمایید.




۵- از له شدن کامل لبه به سمت پائین مطمئن شوید.
ارتفاع استاندارد «H»:

8.0 – 8.4 mm (0.315 – 0.331 in)

۶- از نبود هر گونه نشتی مطمئن شوید.

به بازرسی مراجعه کنید.



بازرسی


با ابزار به رادیاتور فشار وارد نمایید.

میزان مشخص شده فشار:

157 kPa (1.57 bar, 1.6 kg/cm², 23 psi)

هشدار
برای جلوگیری از بیرون زدن شلنگ در زمان تحت فشار بودن، آنرا با بست شلنگ محکم

نمایید.
بهمنین ترتیب به خنک کن روغن نیز (فقط مدل اتوماتیک A/T) شلنگ وصل نمایید.



@ECU118

بررسی علل گرم کردن

موارد نیازمند بازدید	آثار و علائم
تسمه فرسوده یا شل شده	واتر پمپ ایراد دارد
—	ترموستات بحال است باقی مانده است.
تجمع گرد و غبار یا گیر کردن کاغذ	پره های شبکه رادیاتور صدمه دیده اند.
آسیب های مکانیکی	بسه بودن لوله های خنک کننده رادیاتور
موارد خارجی زیاد (جرم، گل، ماسه وغیره)	فن خنک کننده کار نمی کند
—	مقاومت زیاد از حرکت فن جلوگیری می کند
—	پره های فن ایراد دارند.
—	آسیب دیدگی قاب رادیاتور
—	نسبت نامناسب مایع خنک کننده
—	کیفیت نامناسب مایع خنک کننده
شل بودن بست	شلنگ های سیستم خنک کننده
شلنگ ترک خورده	واتر پمپ
آب بندی ضعیف (نشتی)	در رادیاتور
شل بودن	مایع خنک کننده نشت می کند.
آب بندی ضعیف (نشتی)	
اورینگ از نظر صدمه دیدگی، فرسودگی یا سایز نامناسب	کمبود مایع خنک کننده
ترک تانک (پوسته) رادیاتور	رادیاتور
ترک شبکه رادیاتور	
ترک منبع ذخیره رادیاتور	منبع ذخیره رادیاتور
خرابی سرسیلندر	کمپرس زدن موتور در سیستم خنک کننده (رادیاتور)
خرابی واشر سرسیلندر	سر ریز کردن منبع ذخیره رادیاتور

بررسی علل گرم کردن

موارد نیازمند بازدید	آثار و علائم	
دور زیادمoto وربدون دلیل (دور بالای موتور در حالت درجا)	بد رانندگی کردن	بار بیش از حد روی موتور
با دنده سنگین برای مدت طولانی رانندگی کردن		
رانندگی با سرعت بسیار زیاد		
_____	اشکال در سیستم انتقال قدرت ساizer نامناسب رینگ و لاستیک درگیر بودن ترمزها تایم (تنظیم) نبودن زمان جرفه در موتور	عيوبی بغیر از قطعات سیستم خنک کننده
_____	بسته بودن جلوی سپر	بسته شدن یا مسدود شدن جریان هوا
_____	بسته بودن جلوی شبکه رادیاتور بسته بودن مسیر آب رادیاتور	بسته شدن یا مسدود شدن جریان هوا
_____	بسته بودن کندانسور سواربودن چراغ مه شکن بزرگ	

اطلاعات سرویس و مشخصات SDS

ترموستات

82°C (180°F)	درجة حرارة باز شدن سوپاپ ترمومتر
8.6 mm /95°C (0.339 in/203°F)	اندازه باز شدن سوپاپ

شیر کنترل آب

95°C (203°F)	درجہ حرارت باز شدن سوپاپ
8.0 mm /108°C (0.315 in/226°F)	اندازه باز شدن سوپاپ

رادیاتور

78 – 98 (0.78 – 0.98, 0.8 – 1.0, 11 – 14)	استاندارد	حد فشار برای باز شدن فنر در رادیاتور و آزاد
59 – 98 (0.59 – 0.98, 0.6 – 1.0, 9 – 14)	حد مجاز	شدن فشار
157 (1.57, 1.6, 23)		فشار لازم برای کنترل نشتی

