

تاریخ: ۸۰/۵/۲۰

شماره: ۴۰

نوع خودرو: پراید
PDTN1A/10/1

اطلاعیه فنی

اداره فنی و مهندسی



موضوع: گرم شدن بیش از حد موتور

واسطه آن عملیات عیب‌یابی را با مشکل مواجه نموده است، نتایج بررسی‌های به عمل آمده با احتساب تنوع عیوب در سه دسته کلی و در قالب چارت راهنمای تعمیراتی جهت بهره برداری ارسال می‌گردد.

نظر به اینکه اخیراً مشاهده شده است تعداد زیادی از خودروهای پراید به دلیل مشکل گرم کردن موتور به شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت مراجعه مینمایند و از طرفی با توجه به پیچیدگی عیوب قطعات و مجموعه‌های مرتبط که به

عیب‌یابی موارد مرتبط با گرم کردن بیش از حد موتور

