



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹ - ۱۳۹۵



کلید مدرک: ۱۶۴۶۳

نوع خودرو: گروه رنو

عنوان: یادآوری و نحوه جدید رجیستر عیب یاب CLIP

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز شرکت ایران خودرو (پایلوت خانواده خودروهای رنو) می‌رساند پیرو رویه جدید مقرر گردید نمایندگی بلافاصله پس از دریافت دستگاه عیب یاب clip نسبت به فعالسازی آن اقدام نماید.


در زمان فعالسازی نرم افزار clip (دستگاههای قدیمی و جدید) پس از مشاهده هریک از پیغام های زیر کد ۳۶ رقمی و کد ۳ رقمی جهت فعالسازی نرم افزار با هماهنگی شرکت خودرو آزما سنجش ( نماینده خدمات پس از فروش دستگاه clip ) اقدام به فعالسازی نرم افزار نماید

شماره تلفن خودرو آزما سنجش ۸۸ الی ۳۶۱۰۱۳۸۶ - ۰۲۶

**توجه :**

- پیرو اطلاعیه های قبلی با شماره های ۹۶-۱۳۹۱ و ۷۳-۱۳۹۴ و الزامات مندرج در آن مجددا تاکید می شود پس از رجیستر نرم افزار به هیچ وجه تاریخ و ساعت دستگاه laptop ( لپ تاپ ) clip نباید تغییر داده شود.
- تغییر و به روز رسانی نسخه نرم افزار CLIP ضروری نمیباشد و فقط براساس اطلاعیه های صادره صورت می پذیرد .

**• حالت اول :**



صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: عبدالرضا امیدوی

امضاء:

از: ۲

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: هومن پیرنیا

امضاء:

اقدام کننده:

امضاء:




نوع خودرو: گروه رنو

عنوان: یادآوری و نحوه جدید رجیسترعیب یاب CLIP

● حالت دوم :

Lock Code: 330

کد ۳ رقمی



صفحه: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: عبدالرضا امیدی

از: ۲

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریدون زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: هومن پیرنیاز

امضاء:

اقدام کننده:

امضاء: