

تاریخ	۸۳/۱۲/۱۸
شماره	۱۱۵

عنوان: ایراد عملکرد فن ها در خودروی بدون کنترل یونیت فن / نوع خودرو: پژو ۴۰۵، سمند

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو




م

پیرو اطلاعیه فنی های شماره ۶۱ (۸۳/۷/۱۲) و (۸۳/۱۰/۱۳۹۰) در رابطه با حذف کنترل یونیت فن از خودروهای پژو ۴۰۵ و سمند، به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند، با توجه به همزمانی تولید خودروهای کنترل یونیت فن دار و بدون کنترل یونیت فن، ممکن است در برخی از این خودروها دسته سیم "چراغهای جلو و فن" اشتباهاً از نوع "کنترل یونیت فن دار" نصب شده باشد.

این امر باعث عمل نکردن دور کند فن ها و بالا رفتن دمای آب خودرو و روشن شدن همزمان چراغ اخطار بالا رفتن دمای آب و STOP می گردد. جهت شناسایی این دسته سیمها، شماره فنی برجسب دسته سیم، واقع در پشت چراغ جلو، چپ را بررسی نمایید و با جدول زیر تطابق دهید:

شماره فنی (با کنترل یونیت فن)		شماره فنی (بدون کنترل یونیت فن)		دسته سیم	نوع خودرو
بدکی	روی برجسب	بدکی	روی برجسب		
10001014	9420241535	10001017	YG20240748	چراغهای جلو	پژو ۴۰۵
10001012	8021011AV	10001018	8021129	چراغهای جلو	سمند

در صورت مراجعه خودرو با ایراد ذکر شده، قبل از هرگونه اقدام، نسبت به بررسی شماره فنی ها مطابق جدول فوق اقدام نموده و در صورت نصب اشتباه، دسته سیم چراغهای جلو و فن را با نوع جدید تعویض نمایید.



مدیر محترم امور مناطق - مدیر عامل محترم امداد خودرو - مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی - رئیس کل محترم آموزش - رئیس کل محترم گارانتی و سفارشات - روسای کل محترم دفاتر منطقه ای - رئیس کل محترم حفظ و نگهداری شبکه - ادارات بلتفرم - اداره امور مشتریان - نمایندگیهای مجاز - اداره مشخصات محصول - اداره اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - اداره عب یابی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات

صفحه : ۱	تاریخ : ۸۳/۱۲/۳	نام : پژو	تهیه کننده
از : ۱	امضا :	امضا : شهروی	نایب کننده